

## Přehled aktualizací

- 12. 1. 2006** TurboCell FW v5.10bk-00-080116 pro Modus-Dxx 2,4/5 GHz (radio Atheros). FW patch zlepšující stabilitu provozu a funkci Link Testu. Pro optimální nastavení použijte informace na stránce „Dokumentace“, „Modus-Dxx (RDxx) základní konfigurace“.
- 5. 8. 2005** TurboCell FW v5.10-01-070717 pro 2,4 GHz (radio Hermes 1, 2), opravena chyba v AP módu, kdy klienti ztratí komunikaci a je třeba rebootovat AP.
- 24. 6. 2005** Přidán Ubicom Device Locator pro lokalizaci Modus-C11.
- 25. 5. 2005** Terabeam Network Configurator v5.10-01 - opravena chyba s šifrováním WEP (64-bit).
- 12. 5. 2005** Turbocell FW v5.10-00-050409 pro 2,4 GHz (radio Hermes 1, 2 a Intersil PRISM) a 2,4/5 GHz (radio Atheros), TBW Configurator v5.10-00-041813.
- 1. 5. 2005** Doplněna možnost stažení licenčního klíče TurboCell FW na <http://www.eliatel.cz/key>.